

דין וחשבון על בדיקה מס' 7413215524/1

דו"ח זה מחליף ומתקן את דו"ח מס' 7413215524 מתאריך 11.09.2024

פרטי ההזמנה

שם המזמין: גי.טי.אי מוטור בע"מ.

מענו: רח' [REDACTED] קרית אתא 0028021.

תאריך ההזמנה: 08.08.2024.

תאור המוצר

1. סגר לתריס גלילה מדגם גי.טי.לוק.

2. סגר לתריס גלילה מדגם גי.טי.לוק פרופשיונל.

מתוצרת חברת גי.טי.אי מוטור בע"מ.
ארץ יצור: ישראל.

כל המידע שלעיל נמסר ע"י מזמין הבדיקה.

פרטי הנטילה

המדגם הובא למעבדתנו בתאריך: 24.07.2024, ע"י המזמין.
כמות במדגם: 1

מהות הבדיקה:

בדיקה תפעולית בהתאם למפרט המזמין, כמפורט בהמשך המסמך.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 3 דפים + 3 נספחים
תמונות ואין להשתמש בו אלא במלואו.

סיכום

פרוט הממצאים מצוי בהמשך המסמך.

מהות התיקון: עדכון מלל ממצאי הבדיקה בעמוד מס' 3.

תפקיד: בודק

שם הבודק: דוד מור

תפקיד: ראש ענף חלונות, מערכות מיגון ובטיחות אש

שם המאשר: דודו וארום

11.9.2024
תאריך הפקת הדו"ח

דין וחשבון על בדיקה מס' 7413215524/1

דף 2 מתוך 6

1. מהלך הבדיקה ותאור מורחב של המוצר

נבדקו 2 דגמי סגרים בו זמנית, הסגרים נבדקו בשילוב עם תריס גלילה חשמלי בעל שלבי תריס אור משוך 45 במידות : רוחב : 1200 מ"מ, גובה : 1000 מ"מ, מחובר לואל 70. המכלול הותקן במסגרת בדיקה קשיחה. סגר מדגם גי' טי. לוק הורכב בצידו השמאלי של התריס, סגר מדגם גי' טי. לוק פרופשיונל הורכב בצידו הימני של התריס. בחלק התחתון של מסגרת הבדיקה הורכבו 2 בוכנות לצורך הפעלת כח של 120 ק"ג כ"א להרמת התריס. סה"כ כח הפעלה – 240 ק"ג, המדמה כח פריצה בציר הרמת התריס, שהופעל בו זמנית על 2 הסגרים. הופעלו 3000 מחזורי תפעול של התריס במהלך של 30 ס"מ, הכוללים 3000 מחזורי תפעול של הבריחים, בקצב של 21 מחזורים בשעה. בתחילת התפעול הופעלו 16 מחזורי כח על הסגרים. בתום 3000 מחזורי תפעול של התריס והבריחים, הופעלו 10 מחזורי כח פריצה על הסגרים, בכיוון ציר הרמת התריס. כל מחזור של כח הופעל במשך 10 שניות.

א. סגר מדגם גי' טי. לוק

מורכב מ-3 חלקים עשויים פלסטיק, חלק עליון מחובר לשלב התריס שמעל פרופיל המרווח, ע"י 2 ברגים והינו בעל לשונית מפלב"ב. חלק תחתון, בית הבריח מחובר לשלב התריס שמתחת לפרופיל המרווח, ע"י 2 ברגים והינו בעל בריח מאלומיניום. בזמן הורדת התריס הלשונית נכנסת לבית הבריח שגורמת לברח לנוע החוצה ולהינעל על החלק השלישי העשוי מפלסטיק המחובר למסילת התריס ע"י 2 ברגים, המהווה נגדי לבריח הנעילה. בעת הרמת התריס הלשונית נעה כלפי מעלה שגורמת לכניסת פין הנעילה בעזרת קפיץ מובנה ושחרור ממצב נעילה.

ב. סגר מדגם גי' טי. לוק פרופשיונל

מורכב מ-3 חלקים, חלק עליון עשוי מרצועה מפלסטיק ומחוזקת ברצועה מפלב"ב. החלק העליון שלו מחובר לוואל ע"י 3 ברגים ובקצהו השני מורכבת לשונית מפלב"ב. חלק תחתון, בית הבריח עשוי מפלסטיק, בעל בריח מאלומיניום, מורכב לשלב התריס ע"י 2 ברגים. בעת הורדת התריס הלשונית נכנסת לבית הבריח שגורמת לברח לנוע החוצה ולהינעל על החלק השלישי העשוי מפלסטיק המחובר למסילת התריס ע"י 2 ברגים, המהווה נגדי לבריח הנעילה. בעת הרמת התריס הלשונית נעה כלפי מעלה שגורמת לכניסת פין הנעילה בעזרת קפיץ מובנה ושחרור ממצב נעילה.

דין וחשבון על בדיקה מס' 7413215524/1

דף 3 מתוך 6

2. תוצאות הבדיקה


מס"ד	כינוי הבדיקה	תקציר שיטת הבדיקה	ממצאי הבדיקה
1	כח הפעלה – 240 ק"ג	ראה דף קודם	בתום כל הפעלות הכח על סגרי הנעילה לא נפרצו בריחי הנעילה והמשיכו לפעול באופן תקין

דין וחשבון על בדיקה מס' 7413215524/1

דף 4 מתוך 6

נספח תמונה מס' 1

מכלול התריס עם הסגרים



נסיק עם CamScanner